



Provveditorato-Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

**3° VERBALE RIUNIONI
COMMISSIONE GIUDICATRICE
VALUTAZIONE TECNICA
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PACCHI PROCEDURALI
STERILI**

In data odierna 24 marzo 2021 alle ore 10:30, la Commissione Giudicatrice della procedura aperta per la fornitura di pacchi procedurali sterili (di seguito denominata Commissione) si riunisce in seduta riservata.

Sono presenti il Presidente della Commissione, Elena Spreafico, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia della ASST di Lecco, e gli ulteriori commissari, Paola Ciceri, Infermiera della U.O.S. Dipartimentale Cardiologia Interventistica del PO di Lecco e Domenico Colombo, Coordinatore Infermieristico del Dipartimento Emergenza Urgenza U.O.C. di Pronto Soccorso del PO di Lecco.

RISULTANZE DELLE VALUTAZIONI TECNICHE LOTTI DA 1 A 4:

Con riferimento ai lotti:

Lotto 1 _ Pacco procedurale sterile per emodinamica

Lotto 2 _ Pacco procedurale per studio elettrofisiologico

Lotto 3 _ Pacco procedurale per angiografia

Lotto 4 _ Pacco procedurale sterile per pace maker

come indicato nel verbale di questa Commissione del 16 dicembre 2020, è stata incaricata la UOC Provveditorato Economato di chiedere nuova campionatura nella quantità di almeno n. 02 pacchi per verificarne in via definitiva la rispondenza al capitolato tecnico di gara ai concorrenti che non erano stati esclusi dopo la verifica della corrispondenza di quanto chiesto con lex specialis rispetto alla documentazione tecnica caricata in gara, ossia:

- Per il lotto 1 i concorrenti: Betatex S.p.A., Fe. Ma. S.r.l. in RTI costituendi, GS Medical S.r.l., Mediberg S.r.l. e Svas Biosana S.p.A.
- Per il lotto 2 i concorrenti: Betatex S.p.A., Fe. Ma. S.r.l. in RTI costituendi e Svas Biosana S.p.A.
- Per il lotto 3 i concorrenti: Betatex S.p.A., Novamedisan S.r.l. e Svas Biosana S.p.A.
- Per il lotto 4 i concorrenti: Betatex S.p.A., Fe. Ma. S.r.l. in RTI costituendi, Med-Italia Biomedica S.r.l., Novamedisan S.r.l. e Svas Biosana S.p.A.



Provveditorato-Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

Ricevuto quanto sopra la Commissione ha, quindi, proceduto a esaminare la campionatura offerta come dalle risultanze contenute nel file allegato al presente verbale a cui si rimanda.

L'analisi della Commissione ha evidenziato che i device offerti da tutti gli offerenti sono difformi rispetto a quanto chiesto nella lex specialis con la conseguente esclusione degli stessi dalla presente procedura di gara.

Null'altro essendo in discussione, la riunione si conclude alle ore 12:40

Lecco, 24 marzo 2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

I COMPONENTI

Lotto 1 _ Pacco procedurale sterile per emodinamica				
BETATEX S.p.A.	FE. MA SRL IN RTI COSTITUENDI NELLA LEX SPECIALIS	GS MEDICAL SRL NELLA LEX SPECIALIS	MEDIBERG SRL NELLA LEX SPECIALIS	SVAS BIOSANA SPA NELLA LEX SPECIALIS
ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS
I camici non sono dotati di rinforzi. I camici non sono dotati di rinforzi. I camici sono posizionati entrambi, uno affianco all'altro, a lato della bacinella contenuta del pacco e non come chiesto. Indicata la misura solo del camice L e non anche quella dell'altro camice chiesto. Il foro radiale è di piccole dimensioni	I camici non sono dotati di rinforzi. I camici sono posizionati entrambi, uno affianco all'altro, a lato della bacinella contenuta del pacco e non come chiesto. Indicata la misura solo del camice L e non anche quella dell'altro camice chiesto. Il foro radiale è di piccole dimensioni	La confezione si rompe all'apertura. Non è indicata la misura dei camici che sono uno sopra l'altro sopra il resto del materiale e non posizionati come chiesti. Manca la ciotola da 250 ml differenziata con colore ROSSO (è presente una ciotola trasparente). Il codice colore rosso della siringa è realizzato con un'etichetta di carta che si stacca facilmente e al contatto dei liquidi potrebbe sfaldarsi	L'invito all'apertura è posizionato nella parte opposta rispetto all'apertura del pacco stesso. I camici non sono dotati di rinforzi. Manca telo copripirineale, è presente una tasca con bordi adesivi. Il codice colore rosso della siringa è realizzato con un'etichetta adesiva rossa che si è subito staccata appena presa in mano la siringa.	Il camice non è posizionato come chiesto in quanto è posizionato all'esterno del pacco e non sotto il primo lembo d'apertura del pacco stesso. La taglia del camice è indicata con un'etichetta adesiva all'esterno di una busta in biaccoppiato. L'invito all'apertura è posizionato nella parte opposta rispetto all'apertura del pacco stesso. Il foro radiale è di piccole dimensioni

Lotto 2 _ Pacco procedurale per studio elettrofisiologico			
BETATEX SPA	FE. MA SRL IN RTI COSTITUENDI NELLA LEX SPECIALIS	SVAS BIOSANA SPA NELLA LEX SPECIALIS	
ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	
I camici non sono dotati di un rinforzo sulla parte anteriore e sulle maniche	I camici non sono posizionati come chiesto in quanto entrambi sono all'interno del pacco sopra il restante contenuto. solo il camice misura L presenta l'etichetta. I camici non sono dotati di un rinforzo sulla parte anteriore e sulle maniche	I camici non sono posizionati come chiesto in quanto il camice taglia L è posizionato all'esterno del pacco e non sotto il primo lembo d'apertura del pacco stesso. La taglia dei camici è indicata con un'etichetta adesiva all'esterno di una busta biaccoppiato. Il foro femorale è di dimensioni eccessive non essendo dotato di parte adesiva trasparente. L'invito all'apertura è posizionato nella parte opposta rispetto all'apertura del pacco stesso.	

Lotto 3 _ Pacco procedurale per angiografia			
BETATEX SPA	NOVAMEDISAN ITALIA SRL NELLA LEX SPECIALIS	SVAS BIOSANA SPA NELLA LEX SPECIALIS	
ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	
Il camice non è dotato di un rinforzo sulla parte anteriore e sulle maniche. Il camice non è posizionato come chiesto in quanto è all'interno del pacco sopra il restante contenuto. Il foro femorale è di dimensioni eccessive non essendo dotato di parte adesiva trasparente. Non vi è alcuna indicazione per staccare la protezione del foro, durante la rimozione la parte adesiva è rimasta sulla protezione anziché sul telo.	Il camice non è dotato di un rinforzo sulla parte anteriore e sulle maniche. Il camice non è posizionato come chiesto in quanto è all'interno del pacco sopra il restante contenuto. La siringa da 20 ml non è cono eccentrico. Le garze sono 10x10cm anziché 7,5x7,5cm.	Il camice non è posizionato come chiesto in quanto è posizionato all'esterno del pacco e non sotto il primo lembo d'apertura del pacco stesso. La taglia del camice è indicata con un'etichetta adesiva all'esterno di una busta biaccoppiato. L'invito all'apertura è posizionato nella parte opposta rispetto all'apertura del pacco stesso. Il foro femorale è di dimensioni eccessive non essendo dotato di parte adesiva trasparente.	

Lotto 4 _ Pacco procedurale sterile per pace maker

BETATEX SPA ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	FE. MA SRL IN RTI COSTITUENDI ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	NOVAMEDISAN ITALIA SRL ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS	SVAS BIOSANA SPA ESCLUSO PER NON CORRISPONDENZA A QUANTO CHIESTO NELLA LEX SPECIALIS
<p>I camici non sono dotati di rinforzi.</p> <p>I camici sono posizionati entrambi, uno affianco all'altro, sopra il contenuto del pacco e non come chiesto.</p> <p>Indicata la misura solo del camice L</p> <p>La sutura è montata su ago 27 e non 26.</p> <p>La vaschetta è più piccola di quanto chiesto (38x28,5x8,5). La posizione dei fori del telo è la distanza tra il termine del telo e i fori stessi non sono adatti per il posizionamento di un pacemaker.</p>	<p>I camici non sono dotati di rinforzi.</p> <p>I camici sono posizionati entrambi, uno affianco all'altro, sopra il contenuto del pacco e non come chiesto.</p> <p>Indicata la misura solo del camice L</p> <p>la sutura è montata su ago 30 e non 26.</p>	<p>Filo di sutura posto all'esterno del pacco procedurale.</p> <p>Doppio confezionamento: il pacco, confezionato, è a sua volta confezionato in altro involucro chiuso che contiene la sutura.</p> <p>Manca l'invito all'apertura su entrambi i confezionamenti.</p> <p>Come da foto agli atti e da campione sul camice misura L si rinviene un filo bianco simil cotone.</p> <p>Camice misura L non rinforzato.</p> <p>Il camice S non è posizionato sopra al contenuto del pacco bensì sopra il telo pace maker.</p> <p>Camice misura S non rinforzato.</p> <p>Telo tavolo madre fuori misura (150X200). Il telo specialistico ha una forma non adatta per il posizionamento di un pacemaker. A conferma, sul telo stesso, è apposta un'etichetta con la scritta "angio drape"</p>	<p>I camici non sono rinforzati.</p> <p>Il camice S non è posizionato sopra al contenuto del pacco bensì sopra il telo pace maker.</p> <p>La vaschetta è più piccola di quanto chiesto (27x33x6,5)</p>	<p>Il camice non è posizionato come chiesto in quanto è posizionato all'esterno del pacco e non sotto il primo lembo d'apertura del pacco stesso.</p> <p>Il camice posizionato all'esterno è la misura S e non L come richiesto.</p> <p>La taglia del camice è indicata con un'etichetta adesiva all'esterno di una busta biaccoppiata</p> <p>L'invito all'apertura è posizionato nella parte opposta rispetto all'apertura del pacco stesso.</p> <p>La sutura è montata su ago 13 e non 26.</p> <p>La vaschetta è più piccola di quanto chiesto (26X32)</p>