

FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 3 SISTEMI PER IL RICONZIONAMENTO DI SONDE AD ULTRASUONI TRANSESCOPICE PER 36 MESI, COMPRESIVA DEL MATERIALE DI CONSUMO				NUOVA FARMEC SRL				SEDEM S.P.A.			
Parametro	Peso	Songia	Provenso	Racchia	Voto	Nota valutazione	Songia	Provenso	Racchia	Voto	Nota valutazione
A. Caratteristiche Tecniche											
A.1 Ciclo di disinfezione	25	2	2	2	2	Rispondente a CSA. Ciclo più corto di quanto richiesto da CSA. Test di dispersione elettrica eseguito al termine del ciclo, 2 tipologie di report disponibili. Necessità di adattarsi per il collegamento delle sonde e supporti per il suo posizionamento.	4	4	4	4	Rispondente a CSA. Ciclo più corto di quanto richiesto da CSA. Test di dispersione elettrica inserito automaticamente nel ciclo, eseguito all'inizio e alla fine della disinfezione, non necessita di adattarsi per collegamento sonda e supporti per il posizionamento della stessa.
A.2 Display per la visualizzazione dei parametri del ciclo	10	1	1	1	1	Display touchscreen di 7" come richiesto da CSA	5	5	5	5	Display touchscreen da 15"
A.3 Sistemi di sicurezza in caso di malfunzionamento	10	1	1	1	1	Prevista messa in sicurezza dello strumento e dell'operatore	2	2	2	2	Descrizione dettagliata messa in sicurezza dello strumento e dell'operatore; UPS integrato.
A.4 Caratteristiche tecniche relative rispetto al capitolato (ad es. doppio alloggiamento delle sonde, fase di asciugatura...)	10	4	4	4	4	Stampante integrata, 4 ruote piroettanti e frenanti.	5	5	5	5	Secondo Alloggio aggiuntivo per una sonda ricondizionata; per asciugatura/scoccaggio fornitura di n. 1 armadio termoisolante; 4 ruote piroettanti e frenanti.
B. Caratteristiche tecniche dei carrelli	25	5	5	5	5	Offerti 2 carrelli ciascuno con 5 vassoi in più a quelli richiesti da CSA.	7	7	7	7	Offerto un carrello a 5 vassoi in più rispetto a quelli richiesti da CSA, completi di telini monouso.
C. Servizio di assistenza tecnica (ad es. tempi di intervento, tempo di risoluzione...)	20	4	4	4	4	Menor tempo di intervento rispetto a CSA, fornitura di muletto oltre 2 gg di fermo macchina, discreta organizzazione dell'assistenza	3	3	3	3	Fornitura di muletto oltre 2 gg di fermo macchina, assistenza telefonica entro 30 min della chiamata, intervento entro i termini di CSA; buona organizzazione dell'assistenza tecnica
					VOTO IN DECIMI	3,15					
					PUNTEGGIO QUALITA'	48,46					
					VOTO IN DECIMI	4,55					
					PUNTEGGIO QUALITA'	70,00					

Ing. Letizia Songia

Dr. ssa Veronica Raschini